


# Dispositif d'infodivertissement de l'Accent (BN7i) – Guide de Mise à Jour du Logiciel

1. Identifier le type de dispositif et le logiciel approprié:
  - a. Allumez l'unité d'infodivertissement de votre voiture
  - b. Allez dans Réglages > Autres > Version du dispositif
  - c. Reportez-vous à l'image ci-dessous et vérifiez le Type de dispositif de votre appareil. Si le Type de Dispositif de votre appareil est "**AV\_6255W**" alors procédez autrement, veuillez quitter le Guide de mise à jour du logiciel immédiatement, cette mise à jour n'est pas destinée à votre appareil.
  - d. Reportez-vous au code du logiciel et notez la mise à jour applicable.



Dispositif normal	Mise à jour applicable
57	Dispositif DAB
57N	Dispositif normal

2. Vérifiez la version courante du logiciel de votre appareil


a. Allez dans Réglages > Autres > Version du système.

b. Date de vérification

Date de décodage (20230727_1557)	
2023	Année
07	Mois
27	Date
15	Heure
57	Minute

c. Vérifier la date et l'heure de la version du MCU


Décodage de la version du MCU (SH_H_390_20230617_01.AJQ.S)	
SP_H_390_	Référence interne
2023	Année
06	Mois
17	Date
01	Séquence
.AJQ.S	Référence interne






**(Figure 3)**

- h. Une fois la mise à jour de l'APP terminée, attendez 1 minute, puis le dispositif mettra automatiquement à jour le MCU. **(Figure 4)**



**(Figure 4)**

- i. Lorsque la mise à jour du MCU est terminée, l'écran affiche l'information " terminé ! retirez l'USB et cliquez sur " OK ". **(Figure 5)**



**(Figure 5)**

- j. Après la mise à jour, allez dans Paramètres > Autre > Version du dispositif et vérifiez si le logiciel a été correctement mis à jour.
- k. Le processus de mise à jour du logiciel est maintenant terminé.